

A nád nehezen megközelíthető növény, mocsarakban és vizenyős talajon nő. Decembertől februárig vágjuk, mikor fagyok vannak. A biztonságos munkához elengedhetetlen a megfelelő vastagságú jég, hogy ne szakadjunk be. Speciálisan, nádvágásra kifejlesztett gépeket használunk, amely meg is köti a kivágott kévét. A kötözéshez sziszál-madzagot használunk, ami szintén természetes anyagból van. Vágás után a nádkévéket a szilárd talajon - a parton - kúpokba rakjuk és szárítjuk. Hozzávetőlegesen 1 hónap után kezdődik az osztályozás. A learatott nádból „kifésűljük” a leveleket és gázt. Tetőfedésre a vékony, rövidebb szálak az alkalmasak /kb. 180 cm hosszúságig/.

A hosszabb szálakat pedig díszítésre használjuk.

A nádat szoros, kis kévékbe kötjük, melyek átmérője 20 cm körüli.

